


1	2	
	a	b
4		3

G22-d-08-c-3-a

5/08/2018



KORU G22-d-08-c-3-d
(XALNYA)

TEMMUZ 2015 TARİHİNDE ÇEKİLEN HAVA FOTOĞRAFLARINDAN
ÜRETİLEN PAFTALARDA KIYMETLENDİRME VE YERSEL
BÜTÜNLEME BİNA DIŞ ÇATI SINIRLARINDAN YAPILMIŞTIR.

NOT:HALİHAZIR HARİTA SINIRI BELEDİYE/MÜCAVİR ALAN
SINIRI OLARAK KULLANILAMAZ.

MÜTEAHHİT: ŞAH-KAR HARİTA İNŞAAT TAAHHÜT LTD.ŞTİ.

J. Karstah